

Ansøgning om lovliggørelse af to beboelsesvogne på Østergårdsvej 6 i Lee

Redegørelse:

Placering af flytbar beboelse på matriklen 32a i Lee By.

Jeg har snakket med en herre fra Viborg Byg, som forklarede at denne ansøgning skulle laves i henhold til BR-15.

Denne ansøgning er for placering af beboelses moduler på ovennævnte matrikel.

Fremtidsplanen for bygning 0 er, at den skal benyttes til beboelse.

Bygning 0 trænger til vedligeholdelse og derfor er det valg at benytte flytbare beboelse til beboelse indtil bygning 0 er blevet istandsat.

Planlagt arbejde

Bygning 1: Det forventes at bygningen skal benyttes som autektshus.

Bygningen er et standard fremstillet flytbar modulhus, som placeres på strør lagt på fliser.

Bygningen tilsluttes kloak og strøm, så det er muligt at benytte modulet til almindelig beboelse med køkken og toilet. Bygning opvarmes ved strøm.

Bygning 2: Det forventes at benytte bygningen til beboelse indtil bygning 0 er istandsat.

Bygningen består af to standard fremstillet flytbare modulhuse hvor der er lagt tag mellem modulerne som skal benyttes som uisolaret overdækket

gangareal, uden opvarmning, som forbinder de to moduler. Taget som over gangarealet er også trukket ud så det udgør en åben carport forenden af det ene

modul. Bygningen tilsluttes kloak og strøm, så det er muligt at benytte modulet som almindelig beboelse med køkken og bad, i det modul som ligger mod

vest. Modulet mod øst har også, som standard, toilet og et the-køkken, men det bliver ikke tilsluttet og vil kun blive benyttet som disponible rum. Modulerne opvarmes ved strøm.

Modulerne kan benyttes til beboelse de næste 10 år.

Det er planen at bygning 0 bliver løbende istandsat.

Bygning 0, kan på nuværende tidspunkt ikke benyttes som beboelse da det trænger til istandsættelse.

Indsendt af

Karl Sørensen

Østergårdsvej 6

8850 Bjerringbro

Indsendt: 18-08-2018 00:30

BOM-nummer: byg-2018-239874

Bilag:

Facade tegning Bygning 1 nord syd.pdf

Facade tegning Bygning 2 nord.pdf

Facade tegning Bygning 2 syd.pdf

Facade tegning Bygning 2 vest.pdf

Facade tegning Bygning 2 øst.pdf

Facede tegning Bygning 1 øst vest.pdf

Plantegning Bygning 1.pdf


Plantegning Bygning 2.pdf

Situationsplan Matrikel 32a.pdf

Facade tegning


Bygning 1.

(Facade nord og facade syd er ens)




Facade tegning

Bygning 1. (øst)




Facade tegning

Bygning 1. (vest)




Facade tegning


Bygning 2: (Nord)



Facade tegning

Bygning 2 (syd)






Facade tegning

Bygning 2 (vest)

Facade tegning

Bygning 2. (østvent)



MODTAGET
Teknik og Miljø


08 OKT. 2018

328

Bys 1

Bygning 1 bliver
fløttet 2,6m fra
nabo-skel D 15-10-2018
Karl Sørensen
8/10-2018

Plantegning
Bygning 1.



Plantegning
Bygning 2.

