Til Kultur- og Fritidsudvalget
Viborg kommune
v/ Ole Brandt Pedersen

Grundet en igangsætning af en energi analyse i Midtjysk friluftsbad fortaget af rådgivende ingeniører fra SWECO Danmark A/S er selvsamme firma efterfølgende blevet bedt om at foretage en tilstandsvurdering af Midtjysk Friluftsbad, som havde til hensigt at afdække behovet for renovering af badets fysiske faciliteter som kan foreligge, til Kultur- og Fritidsudvalgets. I den afsluttet undersøgelse fandt Sweco at der i Midtjysk friluftsbad var nogle graverende mangler så som elinstallationer som ikke opfyldte de lovmæssige krav, en manglende APV og en kemihåndtering samt en vækst af skimmelsvamp.

De rådgivende ingeniører fra SWECO Danmark A/S har lavet en prisestimering der omhandler de 4 indsatsområder (se. Handlingsplan for genåbning af midtjysk friluftsbad a 22 april 2021).

PRISESTIMERING Indsatsområde	**Prisestimat**
Elinstallationer: Gennemgang med El-installatør og elektriker, ud-førelse af arbejde med lovliggørelse og materialer	65.000 DKK
Kemikaliehåndtering Sweco kan hjælpe med: Kortlægning, risikovurdering, APV, beskrivelse af opbevaring, liste over personlige værnemidler og instruktion af personale. Firma med speciale i doseringsanlæg skal gennemgå doseringsanlæg, dokumentere og kalibre disse.	100.000 DKK
Skimmelsvamp Udbedringen udføres af et firma der er specificerede i sanering af skimmelsvamp.	60.000 DKK

Filtrering af bassinvand Udføres af et firma med indgående viden om flok-midler og filtring, dele af denne udgift vil ligge på løbende drift.	50.000 DKK

Det giver en samlede merudgift for midtjysk friluftsbad på 275 000 kr.
Midtjysk friluftsbad vil derfor ansøge om et beløb på 150 000 kr. da vi ikke alene kan dække omkostningerne.

Med venlig hilsen

Gert Liengaard
Formand
Midtjysk friluftsbad
Mobil: 40876392
Mail: info@friluftsbadet.dk
http://www.friluftsbadet.dk