


ØRUM SKOLE

Viborg Kommune
Udviklingsplan og forberedelsesfaciliteter

VIBORG KOMMUNE



26. ØRUM SKOLE

Gl. Tjelevej 10, Ørum

Elevtalsprognose og kapacitet

Ørum Skole har haft et faldende antal elever de sidste syv år, og ligger i dag på 309 elever fordelt på 17 klasser.
Elevprognosen forudser, at antallet af elever forsat vil ligge på lige over 300 elever fordelt på 20 klasser.

Særlige fokuspunkter

Generelt

Ørum Skole er opdelt i en indskolings-, mellemtrins- og udskolingsafdeling.
Indtil udskolingen arbejder man med årgangsteam med 2 lærere, når man bliver over 28 elever. Et team råder over to lokaler.
Administration og lærerfaciliteter ligger samlet henholdsvis mellem udskolings- og mellemtrins afdelingen og ved fagklyngen.
Faglokalerne ligger samlet i den ene ende af skolen. En del af faglokalerne har til huse i en ældre bygning, som forvaltningen tænker nedrevet.

Indskoling og SFO

Skolen har generelt gode faciliteter i indskolingen. Klasseværelserne ligger som en klynge grupperet omkring et fællesrum. 3. klasserne er i dag ikke en del af klyngen. Skolen kunne ønske sig, at få en samlet indskoling.

Skolen skoleåret 2013/14	
Elevtal:	309 elever, 0-9. klasse
Antal klasser:	17 klasser
Børn i SFO:	115 børn (0.-3. kl.), dækningsgrad 90 %
Børn i SFO klub:	58 børn (4.-6. kl.), dækningsgrad 45 %
Afdelinger:	Opdelt i 3 afdelinger
Ledelse og administration:	4
Teknisk service personale:	1
Lærere:	23
Pædagoger:	10

26. Ørum Skole

Indskolingen har 4 indgange og dette besværliggør håndteringen af "sutsko ordningen", som skolen ønsker sig i indskolingen. Derudover belaster en stor del af garderoben fællesrummet. De lave mure med knager ønskes fjernet og garderoben ønskes nytænkt.
Skoleboden er placeret i indskolingens fællesrum, hvilket kan giver problemer, når de store skolebørn skal ned i indskolingen for at komme i boden.

SFOén holder til i indskolingsafdelingen. SFOén har eget basislokale, men benytter sig også af indskolingens fællesrum efter skoletid.

Mellemtrin og evt. klub

Skolen har generelt gode faciliteter på mellemtrinnet.
Klasseværelserne ligger som en klynge grupperet omkring et fællesrum.
Garderoben afvikles i fællesrummet.
Skolens SFO-klub holder på 1. sal i den ældre bygning over faglokalerne. Da denne bygning tænkes nedrevet, skal SFO-klubben på sigt indtænkes i skolen på en ny måde.

Udskoling

Udskolingen har generelt gode faciliteter. Klasseværelserne ligger som en klynge grupperet omkring et fællesrum. 9. klasserne er i dag ikke en del af klyngen. Skolen kunne ønske sig, at få en samlet udskoling.

Ungdomsklubben har til huse i separat bygning og har åben en gang om ugen. Sundhedsplejen holder også til i huset.

Specialtilbud

Skolen har ingen specialtilbud.

Støttefunktioner

Skolen har i øjeblikket basissprogundervisning af 2 elever, udover den almindelige 2-sprogsundervisning samt AKT- og støtteundervisning.

Fagområder

Sløjd, fysik og N/T har generelt gode faciliteter. De resterende faglokaler (hjemkundskab, billedkunst og håndarbejde) er placeret i den ældre bygning, forvaltningen tænker nedrevet. Faciliteterne er lovlige men generelt meget nedslidte. Skolen kunne tænke sig en nytænkning af faget håndværk og design.

Idrætsfaciliteter

Skolen benytter sig af Tjele Centret til alt idrætsundervisningen, og har gode og rumlige faciliteter både ude og inde i idræt.
Skolens gymnastiksal benyttes til motorikrum, teater og musik af både skolen og SFO'en.
SFO'en benytter sig derudover af Tjele Centret to eftermiddage om ugen.

Pædagogisk Lærings Center PLC

PLC har generelt gode faciliteter.

26. Ørum Skole

Skolens bibliotek skal fungere som åbent bibliotek, hvor borgerne også har mulighed for at benytte biblioteket, når der ikke er personale.
Hemsen over kontoret kan ikke udnyttes, da det giver støjgener i kontoret.

Mulighed for samling

Skolen benytter fællesrummet ved mellemtrinnet og Tjele Centret til samlinger.

Administrative funktioner

Administrationen har generelt gode faciliteter, dog oplever man, at der er meget lydt mellem lokalerne.
Skolens eksterne konsulenter holder til i udskolingen, i bygningen med ungdomsklubben og ved den øvrige administration.

Personalefaciliteter

Der skal etableres forberedelsesfaciliteter til det pædagogiske personale, der muliggør individuelt arbejde, teamarbejde og møder.
Skolen ønsker mindre rumligheder opdelt i afdelingerne til forberedelses-faciliteterne. Skolen fremsatte selv forslag om at inddrage et grupperum ved mellemtrinnet til forberedelse.
Fremadrettet forventer skolen kun at have en 9. klasse, så dette rum kunne også inddrages til forberedelse.

Køkkenet ved personalerummet er nedslidt og ønskes åbnet op mod personalerummet. Der er ingen ventilation.

Andre brugere

Skolens PLC fungerer som offentligt bibliotek.
Desuden benytter ungdomsskolen, ungdomsklubben, musikskolen og fritidsbrugere sig af skolens faciliteter.

Velfærdsfaciliteter

Skolens velfærdsfaciliteter er generelt gode og forefindes i det nødvendige omfang.

Tilgængelighed

Skolen har generelt gode tilgængelighedsforhold, bortset fra den ældre bygning, der tænkes nedrevet.

Indeklima

Skolen har generelt godt indeklima.
Hemsen i SFO'en afgiver meget støj til det underliggende SFO-basislokale.
Der mangler ventilation og varmestyring i mellemtrinnet.
Den ældre bygning, der tænkes nedrevet, er ikke godt isoleret og har mange lydmæssige problemer.

Udearealer

Skolen har generelt gode udearealer.

26. Ørum Skole

Skolen ønsker et sammenhængende udeområde til mellemtrinnet. Der er meget mudret i våde perioder forår og efterår. Skolen kunne en bedre belægning. Udskolingen kunne ønske sig bedre muligheder for udeophold.

Sammenfattende vurdering

Udviklingsplanen for Ørum Skole bør tage afsæt i, at de gamle nedslidte skolebygninger mod syd nedrives og erstattes af en tidssvarende nybygning, der kan medvirke til at skabe den optimale organisering og indretning af skolens afdelinger og funktionsområder.

Forslag til udviklingsplan

Forslaget til udviklingsplan er udarbejdet af arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. med afsæt i de vedtagne "*mål for bygninger*" og i det kapacitetsbehov for skolen, der fremgår af elevtalsprognose 2013 – 2028.

Forslaget har været forelagt og drøftet på et møde med deltagelse af repræsentanter for skolens ledelse og personale. Arkitektfirmaet har efterfølgende tilrettet forslaget og indarbejdet de på mødet aftalte ændringer.
Forslaget udtrykker således skolens ønske til den fremtidige udvikling af de fysiske rammer.

Udviklingsplanen kan opdeles i følgende hovedområder:

A Forberedelse

B Indskoling

C Mellemtrin og faglokaler

D Administration og forberedelse

Arbejder i forbindelse med område A forberedelse er igangsat og forventes afsluttet til ibrugtagning til skolestart august 2014.
De øvrige områder er udtryk for en mulig opdeling i byggeetaper. Det bemærkes, at den alfabetiske opdeling ikke nødvendigvis er udtryk for en bunden eller prioriteret rækkefølge.

Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedpunkter.

A Forberedelse

Faciliteter til personalets forberedelse etableres med udgangspunkt i inddragelse af eksisterende klasselokaler eller grupperum i skolens tre afdelinger.

Tiltagene fremgår af tegning 26.F.

26. Ørum Skole

B Indskoling

Ved indskolingen opføres tilbygning med rummelig garderobe med god forbindelse til skolens udearealer. Herved belaster garderoberne ikke opholdsarealerne som i dag og indesko-ordningen i afdelingen bliver lettere at håndtere med færre udgange til legepladsen.

I den modsatte ende af indskolingsafdelingen foretages ombygning så der kan etableres et rummeligt indskolings- og billedkunstværksted, hvor der i dag er to klasselokaler for 3. klasse, der flyttes til den modsatte side af gangen.

I forbindelse med etablering af værkstedet udvides det nærliggende gangareal desuden, så der kan indrettes gode områder for leg og elevarbejde i nær tilknytning til de omgivende klasser. Fra det nye fællesareal etableres udgang til opholdsterrasse – beskyttet placeret mellem bygningsfløjene.

C Mellemtrin og faglokaler

Skolens nuværende gymnastiksal, billedkunst og hjemkundskab nedrives og der opføres nybygning i to etager på stedet med en samlet mellemtrinsafdeling samt nye værksteder.

Tilbygningen disponeres med klasse- og grupperum for to årgange på 1. sal. Disse knyttes via dobbelthøjt fællesrum med en bred siddetrappe sammen med den sidste årgang på mellemtrinnet, der er placeret i stueplan sammen med nye værksteder omkring et rummeligt fælles- og samlingsrum.

Under siddetrappen etableres depoter samt bod for udslag på tovet. Integreret i siddetrappen etableres desuden elevator for niveaufri adgang mellem etagerne.

I forlængelse af det fællesrummet – over for siddetrappen – placeres musik og bevægelse, der via foldevæg kan åbnes op mod fællesrummet og siddetrappen og fungere som scene ved koncerter, samlinger mv. I musiklokalet etableres instrumentniche, så den faste instrumentopstilling kan afskærmes med rullegitter ved anden brug af det frie gulvareal i lokalet. Til musiklokalet etableres desuden øverum, så eleverne kan opdeles i mindre grupper.

Ud til fællesrummet etableres også nyt køkkenværksted indrettet med henblik på undervisning i madkundskab samt med mulighed for at udnytte køkkenfaciliteterne bredt i projektarbejder, fritidssammenhæng mv. Køkkenværkstedet disponeres med et produktions-/køkken område med forbindelse til et teori- og spiseareal, der også vil danne udgangspunkt for SFO klub for mellemtrinnets elever i fritidssammenhæng.

Endelig rummer tilbygningen nyt finværksted med forbindelse til skolens nuværende træsløjd, der opdateres til et mere bredt anvendeligt grovværksted, så de to værksteder i sammenhæng kan danne en fleksibel ramme om skolens undervisning i håndværk og design og supplere indskolings- og billedværkstedet ved indskolingen. Under indretning af værkstederne bør der endvidere tages højde for at indretningen giver mulighed for at faciliteterne

26. Ørum Skole

også kan udnyttes ved varierede undervisningsforløb i andre fag og i fritidsøjemed.

I forbindelse med opførelsen af det nye mellemtrins område opdateres de omkringliggende udearealer.

D Administration og forberedelse

Med opførelsen af ny mellemtrinsafdeling kan udskolingen omplaceres til det nuværende mellemtrin.

En del af den nuværende udskoling tillægges i stedet pædagogisk servicecenter mens den resterende del renoveres og ombygges til nyt skoletorv og samlet rummelig administration. I forbindelse hermed etableres ny hovedindgang til skolen med nær forbindelse til den nye administration.

Den nuværende administration overgår til forberedelse for personalet. Der er ingen bygningsmæssige udgifter forbundet hermed.

Afrunding

Med den foreslåede udviklingsplan er Ørum Skole udbygget, disponeret og udnyttet i forhold til den forventede udvikling i skolens elev- og klassetal.
Afdelingerne ligger samlet med gode fællesarealer og muligheder for gruppearbejde, holddeling og supplerende undervisning.
Beslægtede fagområder ligger samlet og knyttes til fællesrum og udearealer, således at muligheder for supplerende og fleksibel anvendelse understøttes.
Skolens administration er placeret centralt og synligt i skolens geografi, og forberedelsesfaciliteterne for skolens personale fremstår fleksible og varierede.

Vedrørende de enkelte lokalers indretning, istandsættelse og udstyrsniveau henvises til den generelle beskrivelse forrest i dette afsnit.

Vedrørende anlægsøkonomi og tidsplan henvises til Afsnit I Økonomi og tidsplan.

Bilag

Elev- og klassetalsprognose

Eksisterende forhold – stueplan og 1. sal ..... Tegn. 26.1

Forslag til udviklingsplan – stueplan og 1. sal ..... Tegn. 26.2

Personaleforberedelse ..... Tegn. 26.F

ØRUM SKOLE

ELEVTALSPROGNOSE FOR NORMALKLASSEELEVER FORDELT PÅ ÅRGANGE OG SPOR

Elevtalsprognose for folkeskolerne i Viborg Kommune 2013 - 2028

	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
0.	29	24	15 14	17 17	15 14	16 16	16 16	16 16	16 16	16 16	16 16
1.	31	16 15	28	15 14	18 18	15 14	16 15	16 15	16 15	16 15	16 15
2.	26	17 16	16 16	15 14	15 15	18 18	15 15	16 16	16 15	16 15	16 15
3.	41	25	17 17	17 16	15 15	16 15	18 18	15 15	16 16	16 16	16 16
4.	40	22 22	25	17 17	17 16	16 15	16 15	18 18	16 15	16 16	16 16
5.	33	20 19	22 22	25	18 17	17 17	16 15	16 16	18 18	16 15	16 16
6.	19	17 17	20 19	22 22	26	18 17	17 17	16 16	16 16	18 17	16 15
7.	19 18	28	17 17	19 19	17 16	16 15	17 16	17 16	16 15	16 15	17 17
8.	16 16	28	24	15 14	16 16	28	26	28	15 14	27	27
9.	21	23	25	22	26	28	25	24	25	26	24
10.											
Antal elever	309	309	314	317	310	315	309	310	310	308	306
Antal klasser	17	15	16	18	18	18	18	18	19	18	18
Klassekvotient	18,2	20,6	19,6	17,6	17,2	17,5	17,2	17,2	16,3	17,1	17
Specialklasseelever	Ingen										

Bemærk: Indtil udskolingen arbejder skolen med årgangsteams

Tal for 2013/14 er aktuelle elevtal og antal elever i 0. klasse 14/15 er de indmeldte elever til næste år.

Resterende tal er hentet i kommunens elevtalsprognose.

I henhold til elevprognosen skulle der være 314 elever fordelt på 16 klasser i 13/14

Klassedeling ved maksimal klassekvotient 28

Eventuel klasse såfremt klasser ikke sammenlægges eller klasser med høj klassekvotient deles.



ØRUM SKOLE

TEGN. NR: **26.1**

EKSISTERENDE FORHOLD - STUEPLAN OG 1. SAL

2014

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen Ydunsvej 14 , 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 mail: ark@gormnielsen.dk web: www.gormnielsen.dk



ØRUM SKOLE


TEGN. NR: **26.2**

FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN - STUEPLAN OG 1. SAL


2014

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen Ydunsvej 4 , 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 mail: ark@gormnielsen.dk web: www.gormnielsen.dk

0 1 5 10 Meter




① PLANUDSNIT MÅL 1:200



③ PLANUDSNIT MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

3.1 Der indrettes forberedelse i nuværende grupperum. Vægge malerbehandles og der etableres supplerende stikkontakter til arbejdspladser.



② PLANUDSNIT MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

1.1 Der indrettes forberedelse i eksisterende klasselokale. Dør til nabolokale udtages og dørhul afblændes. Der udføres supplerende stikkontakter til arbejdspladser, gulv afrenses og alle vægge malerbehandles.

2.1 Nuværende forberedelse og UU-vejlederkontor sammenlægges. Væg nedbrydes og døre til fællesrum udtages. Væg mod fællesrum tilpasses ny BD30/dB35 massiv dør.
Gulv og loft repareres og vægge malerbehandles, også side mod fællesrum. Belysning tilpasses og der etableres supplerende stikkontakter til arbejdspladser.



OVERSIGTSPLAN - EKSIST. FORHOLD

ØRUM SKOLE

TEGN. NR: **26.F**

PERSONALEFORBEREDELSE

2014

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen Ydunsvej 14 , 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 mail: ark@gormnielsen.dk web: www.gormnielsen.dk