

Journalnr.: 20/9641

Bilag 3

Energi Viborgs bemærkninger til nabobemærkninger

Hej Anne,

Hermed en tilbagemelding på skråninger ved bassinet og evt. lugtgener.

Mht. skråningerne har der over længere tid været en dialog mellem vores ansvarlige for drift og pleje af bassiner, Jan Andersen, Kenneth Thagaard og Mette Frederiksen, da sti, skråninger og eksisterende bassin i teorien ikke har noget med det nye opstuvningsareal at gøre foruden at de forskellige projekter ligger samme sted.

Men derfor kommer der lidt baggrundsviden til disse dialoger, da der i dette tilfælde er forskellige interesser.

Bassinet er et kunstigt anlagt regnvandsbassin med det formål, at holde og rense tag- og overfladevand fra området omkring skolen, Tjørnevej samt en del af Pilevej. Som det ser ud efter udsnittet fra vores Dandasgraf database samt luftfoto, der er fra 1983, er bassinet etableret omkring 1980'erne, og bl.a. Tjørnevej 7, der er fra 1972, er separeret ved opførelsen.

DanDasGraf Data Vindue

Knude: 211011U

Knude
Træ
Liste
Brønd
Dæksel
Udløb
Brøndrapport
Opland: 211
Bygværk: B3312R
Tilknyttede dokumenter (0)
Projekter (0)

Tilføj... Fjern

☐ Giv dækslet koordinat
☐ Placer navn særskilt
☐ Autonr

Format: C3####@
Delta: 1
Start: 1113
< >

Knude
Navn: 211011U

Terræn.k. [m]	42.39	Uoplyst	XY Oprind.	Landmåling
Dæksel.k [m]	42.39	Landmåling	Deklaration	-
Bundk. [m]	42.41	Landmåling	Udløbsform	Skarpkantet ud
Diam. [mm]		-	Ejerforhold	Kloakforsyningen /
Kritisk.k. [m]		-	Driftansvarlig	-
Prim.Type	Udløb		Belig. Ejer	
System	Regnvand		Overflade	Græs
Nettype	Hovedledning		Status	I brug/drift
Materiale	Andet		Dato Status	
Form	Cirkulær		Udførelse	
Vejnavn	Vorningvej (8830)		Etableret	☐ Før 01-07-1980
Husnr	2		Opdateret	09-04-2015
Lokalitet	-		Tidl. navn	
Tilslutning			☐ Vandlås	☐ Rottespær
Sanering			☐ Udelad Adv.	
Bemærk				
☐ Kan Slettes		☐ Bundkote Interpoleret	Tekstfaktor	1.00



Som det ses i byggesagsarkivet er Bødkervænget kommet til i ca. 2002, og det er her at de første forskellige interesser kommer ind i billedet, som det ses af de telefon-notater, som bl.a. Mette Frederiksen. Grundet bebyggelsen og i deres interesse er der i den forbindelse sat en hæk i skel. Her er problemet så, at udfra luftfotos fra 1995 – til i dag er skråningen blevet stejlere pga. byggeriet, så der er nok sket en terrænregulering i 2002. Derfor er det efterfølgende ikke nemt at klippe hækken, og på et tidspunkt er der etableret et plateau, så det er muligt at klippe denne hæk. Det er efter udsagn fra Mette Frederiksen uvis, hvem der har etableret dette plateau, men hun tror ikke det er Tjele eller Viborg Kommune, da det ikke har været nødvendigt for at oprense bassinet, og der er også blevet brugt lokal fældet træer, der er lavet til stolper, så formodningen er, at det er dem, der har interesse i at klippe hækken, hvilket er Andelsboligforeningen Bødkervænget. Dette med hækken er omtalt i de 2 pdf'er med beskeder mellem Mette Frederiksen og Lilly.

Vi flytter ikke det nuværende bassin, da det for det første ikke er nødvendigt for projektet med separering af Hyldevænget, Frederiksberg, Frederiksberg Bakke, Bakkevej, da rensningen af dette

overfladevand ved foregå i bassinet på Stadionvej. Derfor er det kun nødvendigt at skabe noget ekstra opstuvningsvolumen, inden det kommer til bassinet på Stadionvej, og det kan naturligt ligge samme sted som bassinet på Vorningvej. Så at flytte bassinet vil derfor for det andet være en stor unødvendigt udgift, der skal dækkes af forbrugerne i Viborg Kommune gennem vandafledningsbidraget, der i yderste konsekvens skal sættes op grundet denne ekstra udgift. Derfor vil vi hellere hegne bassinet inde eller på anden måde gøre, at det ikke er muligt at bevæge sig på toppen af skråningen. Derved vil muligheden for at bruge området rekreativt, hvor beboerne har etableret bord-bænksæt, gensat en andehus ud i bassinet osv., ikke være til stede, da bassinet er et teknisk anlæg.

Det med andehuset er blevet påtalt flere gange, og f.eks. fjernet i 2011, ser det ud til af vores driftspersonale efter det vedhæftede stamblad. Ænder er med til at skabe en større vækst af alger i rensedamme, da de i mange tilfælde bliver fodret, hvilket medfører at rensning af tag- og overfladevand ikke foregår som planlagt, da ænderne kommer af med noget efterfølgende.

Det med hegnet vil vi gerne undgå, da det skaber en interesse i at komme indenfor hegnet, da der må være noget spændende derinde. Derfor er der indkøbt elementer, der kan skabe en sikring af stien, og den vil vi gerne etablere, hvis Andelsboligforeningen Bødkervænget vil etablere noget rækværk i forbindelse med disse elementer, ellers er vi nødt til at hegne bassinet inde, da stien er i beboernes interesse og ikke i Energi Viborg Vand's.

Vedr. lugtgener vil der ikke forekomme flere gener end dem der evt. er der i dag, da vandet der kommer til opstuvningsarealet er det vi kalder det andet flow, da det første og normalt lidt beskidte tag- og overfladevand vil flyde igennem rørene til bassinet på Stadionvej, og det er første når det har regnet igennem længere tid, og rørene begynder at blive fyldte, at det vil stuve op og dermed komme ud på opstuvningsarealet. Der etableres fald samt membran i dette område, så vandet trækker sig tilbage, så snart der er plads i rørene ned mod Stadionvej.

Med venlig hilsen



Erik Haahr Møller Meyer
Ingeniør
Energi Viborg Vand A/S
Spildevand - projekt og planlægning