

Oversigt - indsatser for vandløbsrestaurering i Viborg Kommune i Vandområdeplan 2015-2021

Vandområdenr.	Ref. nr (VP1)	Navn	Længde	Indsatstype	Bemærkning
o8730_b		Haller Å	5,48km	Udlægning af groft materiale	
08730_b		Haller Å		Etablering af sandfang	
08730_b	RIN-00243	Haller Å	14736m	Fjernelse af spærring	Overført fra VP1. Forundersøgt. Afventer Silkeborg Kommunes afgørelse
o8857		Skravad Bæk	8,4km	Udlægning af groft materiale	
o8857		Skravad Bæk	8,4km	Etablering af træer	
o8787b		Nørreå	10,53km	Genslyngning	
o8787b		Nørreå	10,53km	Udlægning af groft materiale	
08863_x	427	Højgård Bæk	5,82km	Restaurering med gydegrus og sten	Overført fra VP1. Forundersøgt, anbefales ikke gennemført (kun Skravad bæk-delen)
o8788_a	351	Klosterskov Kilde	0,4km	Restaurering med gydegrus og sten	Overført fra VP1. Forundersøgt, anbefales ikke gennemført, note 5 indberettet 29.09.15
08771_x	AAR-01207	Hedemølle Bæk	7,08km	Fjernelse af fysiske spærringer	
o8787a	AAR-01217	Rind Bæk	10,09km	Fjernelse af fysiske spærringer	
o8847_d	RIN-00235	Mønsted Å	8,56km	Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1.
o6737_b	RIN-00201	Præstegårdsbækken	3,14km	Fjernelse af fysiske spærringer	
o6921	AAR-00252	Nørremølle Å opstrøms Loldrup Sø	3,02km	Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Opnået tilskud til realisering 2015.
o8787		Middelhede Bæk	8,66km	Udlægning af groft materiale	Fejl: hedder Grundel Bæk
o8787		Middelhede Bæk		Etablering af okkeranlæg	Fejl: hedder Grundel Bæk
o8787	AAR-00255	Grundel Bæk v. Petershåb		Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Forundersøgt. Søgt tilskud til realisering 2016.
o8787	AAR-00254	Grundel Bæk v. Rindsholm Dambrug		Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Forundersøgt. Søgt og opnået tilskud til realisering 2016.
o8847_b		Jordbro Å	5,82km	Udlægning af groft materiale	
o8847_b		Jordbro Å	5,82km	Etablering af træer	
t420	414	Grøft 1 ved Sundstrup	0,3km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Forundersøgt, gennemføres af lodsejer (NST)
o7043	408	Hedegård Bæk	1,05km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Forundersøgt, anbefales ikke gennemført
o8877_a		Hvam Bæk	3,78km	Udlægning af groft materiale	Grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune
o6979		Fiskbæk Møllebæk	2,63km	Udlægning af groft materiale	
aal1.2.2647	440	? Bysted-Gørup Bæk?	1,09km	Restaurering med sten og gydegrus	Grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune.
aal1.2.3194	425	Simested Å	2,04km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Søgt tilskud til realisering.
o6996_x	401, 395	Kølsen Møllebæk	2,05km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Forundersøgt. 2 delstræk, 401 realiseres for kommunale midler, 395 anbefales ikke
o6951	391	Stenbro Bæk	1,57km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Forundersøgt. Gennemføres for kommunale midler

Vandområdenr.	Ref. nr (VP1)	Navn	Længde	Indsatstype	Bemærkning
o6619	AAR-01210	Dollerup Bæk	3,26km	Fjernelse af fysiske spærringer	
o8788_b		Korreborg Bæk	6,51km	Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. 2 spærringer?? Forundersøgt. Søgt tilskud til realisering
o6867	376	Kvorning Møllebæk	2,25km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Forundersøgt. Opnået tilskud til realisering 2015.
o6867	AAR-00229	Kvorning Møllebæk		Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Forundersøgt. Opnået tilskud til realisering 2015.
o8779_b		Sejbæk	5,46km	Genslyngning	
o8779_b		Sejbæk		Udlægning af groft materiale	
o8779_b		Sejbæk		Eablering af træer	
o8779_b		Sejbæk		Eablering af sandfang	
o7150		Tilløb Ulbjerg Møllebæk NØ	3,25km	Udlægning af groft materiale	
o7150		Tilløb Ulbjerg Møllebæk NØ		Eablering af sandfang	
o7150	RIN-1461	Ulbjerg Møllebæk	0,99km	Åbning af rørlagte vandløbsstrækning	Overført fra VP1. Forundersøgt. Opnået tilskud til realisering 2016.
o8797		Trevad Møllebæk	4,55km	Genslyngning	
o8797		Trevad Møllebæk		Udlægning af groft materiale	
o8797		Trevad Møllebæk		Hævning af vandløbsbunden	
o6792_a	362	Løvskal Bæk	1,01km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Forundersøgt. Opnået tilskud til realisering 2015.
o7112	418	Skalsdal Bæk	0,69km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Forundersøgt. anbefales ikke gennemført.
o6920	382	Holmkjær Bæk	3,97km	Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Forundersøgt. Gennemføres for kommunale midler 2016.
o7011		Troldal Bæk	5,88km	Fjernelse af fysiske spærringer	
o6998_x	RIN-00311	Vorning Møllebæk	3,34km	Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Forundersøgt. Findes ikke. Ikke indmeldt til Note 5 endnu.
o8853_f	RIN-00308, RIN-00309	Vinge Møllebæk	1,53km	Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Forundersøgt. RIN-00308 findes ikke, RIN-00309 anbefales ikke
o8745_x		(Tilløb) Rabis Bæk	5,53km	Fjernelse af fysiske spærringer	Rabis Dambrug
o8745_x	RIN-00203	(Tilløb) Rabis Bæk		Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Gennemført for kommunale midler 2015.
o8776	AAR-00256	Non Mølleå	1,47km	Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Forundersøgt. Søgt om tilskud til realisering 2016.
o6470_x		Siggård Bæk	1,79km	Fjernelse af fysiske spærringer	
o6995_y		Trælsborg Bæk	3,5km	Fjernelse af fysiske spærringer	
o6995_y		Trælsborg Bæk		Restaurering med sten og gydegrus	Overført fra VP1. Grænsevandløb til Skive Kommune, som varetager indsatsen
o6638		Resen-Østerhede Bæk	4,88	Udlægning af groft materiale	
o6638		Resen-Østerhede Bæk		Eablering af sandfang	
o7095		Lund Bæk Møldrup	2,86	Udlægning af groft materiale	
o7095		Lund Bæk Møldrup		Eablering af træer	
o7095		Lund Bæk Møldrup		Eablering af sandfang	
o10507		Mostgård Bæk	2,91	Fjernelse af fysiske spærringer	
o8853_d		Klejtrup Møllebæk	1,5	Fjernelse af fysiske spærringer	Overført fra VP1. Grænse til Mariagerfjord, som varetager indsatsen