

Florian Rasmussen

Fra: naturogvand
Sendt: 25. august 2020 08:35
Til: Florian Rasmussen
Emne: VS: Forslag til nyt vandløbsregulativ for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Med venlig hilsen

Irene Schou Kruse Pedersen, Specialist
Direkte tlf.: 87 87 55 63



VIBORG
KOMMUNE

Teknik & Miljø, Natur og Vand
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



• Designated
• UNESCO Creative City
• in 2019

Fra: Ole Hvid Knudsen (FST) <ohk@fiskeristyrelsen.dk>
Sendt: 25. august 2020 06:45
Til: naturogvand <naturogvand@viborg.dk>
Cc: Lars Østergaard (FST) <laq@fiskeristyrelsen.dk>
Emne: Forslag til nyt vandløbsregulativ for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk

Fiskeristyrelsen har ingen indvendinger mod det fremlagte regulativ forslag.

Venlig hilsen

Ole Hvid Knudsen
Fiskerikontrollør | Regional Kontrol
+45 72 18 57 18 | +45 33 44 37 42 | ohk@fiskeristyrelsen.dk

Miljø- og Fødevarerministeriet
Fiskeristyrelsen | N. A. Christensensvej 40 | 7900 Nykøbing Mors | Tlf. +45 72 18 56 00 | mail@fiskeristyrelsen.dk |
www.fiskeristyrelsen.dk

På Fiskeristyrelsen.dk kan du læse om, hvordan vi behandler dine [personoplysninger](#).

Vroue 22. september 2020

Viborg Kommune

Teknik og Miljø

Natur og vand.

Vedr.: Regulativrevision høringssvar for Vester Børsting Bæk.

Jeg er lodsejer ved vandløb Vester Børsting Bæk.

På strækningen omkring 3000 er vandspejlet 40 cm for højt. Tidligere ejer Niels Åge Nielsen, Rolighedsvej har lagt drænrør ned omkring 1985. De ligger i bunden af bækken, hvor der er ca. 40 cm vand over og man kan se at udløbet er ude midt i bækken, hvilket vil sige, at bækken har flyttet sig pga. manglende oprensning i nordlig side.

Nedstrøms er der småsten i bunden af bækken, hvor Poul Erik Iversen har gravet et hul i bækkens dybde inde på marken. Der findes ingen sten af den type, som er i bækken i udgravningen på marken. Det vil sige at der er fyldt sten i bækken, som bl.a. har forhindret afstrømningen fra vores arealer. Der er sandaflejringer i nordlig side af bækken, så bredden slet ikke er vandførende nok i bunden.

Konklusionen er at vandføringsevnen ved vores arealer ikke er tilfredsstillende. Jeg forventer at Natur og Vand udbedrer afstrømningen fra vores arealer ved Børsting Bæk, så vores dræn får fri afløb.

Med venlig hilsen

Niels Nielsen

Vrouevej 17, 7800 Skive

Mobil: 20231218

Viborg Kommune
Natur og Vand
naturogvand@viborg.dk

*Lodsejer
Britt Brøchner Nielsen og Poul Erik Iversen
Amstrupvej 12
7800 Skive*

Planteavlkontoret
Skive, 23. september 2020

Høringssvar til høring om nyt regulativ for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk

På vegne af Britt Brøchner og Poul Erik Iversen, Amstrupvej 12, 7800 Skive fremsendes høringssvar til Regulativ for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk.

Som udgangspunkt bør Vester Børsting Bæk have samme vandledningsevne og bundkote som vedtaget i Sognevandløb nr. 1, Regulativ for V. Børsting Bæk Vroue Resen Kommune i 1922. (kopi medsendt).

Vandløbet har som formål at afvande landbrugsarealer langs Vester Børsting Bæk, så arealerne opretholder deres dyrkningsevne.

I det oprindelige regulativ er der fastsat 2 årlige oprensninger (inden 24. maj og inden 24. august). De 2 årlige oprensninger er bl.a. med til at sikre vandledningsevnen i vandløbet ved store regnskyl i sommerperioden og efteråret. I det nye regulativ bør præciseres at vandløbet skal oprenses i sommerperioden, så vandløbet opretholder sin vandledningsevne i sommerperioden og efteråret, da lodsejerne ellers risikerer at omkringliggende marker ikke kan aflede vand via vandløbet i efteråret. (høstperioden for korn, majs og græs). Det er således ikke korrekt når der i høringsudkast side 14 fremgår at *"der foretages ikke ændring af grødeskæringsperioden og nærværende regulativ fastholder grødeskæringen til en gang årligt i perioden 1. juli – 31. august"*. I det gamle regulativ er der fast 2 grødeskæringer. Siden 2017 har Viborg Kommune praktiseret en årlig grødeskæring i vandløbet, selvom lodsejere har anført at der tidligere var 2 årlige grødeskæringer i vandløbet.

Behovet for afvanding via vandløbet er steget kraftigt siden det oprindelige regulativ fra 1922. Der er således behov for minimum samme vandledningsevne som i det gamle regulativ. Behovet for opretholdelse af vandløbets vandledningsevne er faktisk større end i det oprindelige regulativ, da nuværende klima medfører hyppigere og større nedbørsmængder samt afledning af regnvand fra Sjørup By via Vester Børsting Bæk. Nedbørsmængderne er steget 15 % i de seneste 100 år og kombinationen af befæstede arealer i Sjørup By og 2 strenget kloakering bevirker at Vester Børsting Bæk skal håndtere væsentlig mere vand end i det oprindelige regulativ fra 1922. Da vandløbet beviseligt skal håndtere mere vand, bør vandløbet som minimum opretholde sin vandledningsevne fra det gamle regulativ.

Vandløbet er ikke blevet vedligeholdt tilstrækkeligt gennem mange år. Flere steder ligger eksisterende drænuvløb 30 – 40 cm under vandspejlet i vandløbet. Det viser tydeligt at vandstanden i vandløbet er steget, og vandløbet opfylder pt. ikke formålet i det oprindelige vandløbsregulativ omkring afvanding.

Der er flere gange rettet henvendelse til Viborg Kommune om mangelfuld oprensning af Vester Børsting Bæk. I efterår 2016 rettes bl.a. henvendelse til Karina Amdi Sørensen, Natur og Vand, Viborg Kommune samt åmand Per Madsen, hvor der klages over mangelfuld oprensning. I juli 2017 rettes igen henvendelse til Viborg Kommune, da vandstanden i vandløbet står meget højt. Lodsejer Finn Pedersen oplyser på daværende tidspunkt, at vandstanden i bækken er steget 13 cm på få uger, og vandstanden i vandløbet står over drænuvløbene fra hans arealer, så drænene er virkningsløse.

I efterårsperioden er der flere eksempler hvor vandstanden i bækken står 40 cm over drænuvløbene, og drænene er virkningsløse.

Som lodsejere er vi tidligere blevet lovet en opmåling af vandløbet, hvorefter man ville tage en dialog med lodsejerne omkring oprensning af Vester Børsting Bæk (mail fra Karina Amdi Sørensen, Viborg Kommune 10. oktober 2016 til Poul Erik Iversen).

Lodsejerne er aldrig blevet indbudt til dialog omkring vedligeholdelse af Vester Børsting Bæk og flere lodsejere giver udtryk for at landbrugets legitime interesse for afvanding af landbrugsarealer ikke er blevet tilstrækkelig tilgodeset i det nye regulativ der er i høring. I det nye regulativ er der fri mulighed for fortolkning af "tilstrækkelig" vandløbsvedligeholdelse, og man frygter at landbrugsarealernes dyrkningsevne forringes yderligere pga. vandløbets forringede evne til at afvande landbrugsarealerne.

Er vandløbet opmålt inden det nye regulativ? I ovenstående mail fra oktober 2016 fremgår at Vester Børsting Bæk skal opmåles. I bilag 1 "Redegørelse for regulativ for Vester Børsting Bæk..." side 10 fremgår at "data er beregnet ved overførsel fra anden station og må karakteriseres som dårlig, men er stadigvæk det bedste bud der findes". Som lodsejer har vi behov for at få afklaret om der foreligger nyere opmåling af vandløbet og vandledningsevnen, eller udkast til nyt regulativ er udarbejdet på baggrund af data fra andre vandløb.

I bilag 1 fremgår endvidere side 13 at der ikke er væsentlige landbrugsinteresser i nærheden af vandløbet. Det er ikke korrekt. Flere lodsejere har landbrugsarealer langs vandløbet, der tidligere har været anvendt til traditionel planteavl. Da vandløbet gennem de seneste år er blevet ringere til at aflede vand fra landbrugsarealerne, er flere marker overgået til braklægning eller dyrkning af græs, da arealerne er blevet mere og mere vandlidende. Hvis drænene igen kunne aflede vand fra markerne, som det var hensigten, ville flere arealer blive dyrket med almindelige landbrugsafgrøder.

I vandløbet bliver der behov for oprensning af sand løbende, særligt når "der er således mulighed for, at de naturlige vandløbsprocesser med erosion af bund og brinker, materialetransport og aflejring kan forløbe, så længe kravene til vandledningsevne er overholdt" (side 10, afsnit 1). Det bør præciseret i det nye vandløbsregulativ at sand skal oprenses i vandløbet efter behov.

Vandløbet beskrives flere steder til at have grusbund. Grusbund er ikke naturligt forekommende i vandløbet, og findes kun fordi der flere steder er udlagt gydegrus i vandløbet.

I Udkast til nyt regulativ fremgår at mulighed for ekstra ordinær grødeskæring kun kan forekomme ved væsentlige afvandingsinteresser på den aktuelle strækning. Muligheden bør også gælde hvis vandløbsinteresserne er opstrøms, da bagvedliggende lodsejere risikere at blive løst med ringere afvandingsmuligheder.

Hvis der er behov for uddybning af høringssvaret eller behov for yderligere oplysninger er man velkommen til at kontakte lodsejer eller undertegnede. Vi deltager gerne i dialog om fremtidig oprensning af Vester Børsting Bæk, så vandløbet kan tilgodese formål for både natur, fiskeinteresser og landbruget.

Venlig hilsen

Britt Brøchner Nielsen og Poul Erik Iversen

Amstrupvej 12

7800 Skive

Britt@soendergaard-vroue.dk

Mobil 2021 7289

Sven Erik Pinstrup

Planteavlskonsulent

Direkte Tlf. 9615 3038 – Mobil 2016-7056

Mail: sep@landbo-limfjord.dk

Medsendt:

- regulativ, sognevandløb nr. 1, 1922
- mail 11. oktober 2016
- mail 27. juli 2017

Sven Erik Pinstруп

Fra: Sven Erik Pinstруп
Sendt: 27. juli 2017 16:46
Til: 'Britt Brøchner-Nielsen'
Emne: Vester Børsting Bæk. Vandløbsregulativ
Vedhæftede filer: Sognevandløb nr 1.docx; 1922 maj 13 - Vester Børsting Bæk.pdf

Hej Poul Erik og Britt

Jeg har dd. talt med Søren Rasmussen Viborg Kommune (8787 5559) om vandløbsregulativet for Vester Børsting Bæk.

Vi har begge været inde og læse i det gamle regulativ og er enige om at der i regulativet er 2 årlige grødeskæringer. Han oplyser at Viborg Kommune planlægger nu grødeskæring efter 14. august i Vester Børsting Bæk i år.

Vi har aftalt at Søren Rasmusen kontakter Finn for at høre hvad han kan huske omkring grødeskæring mm i bækken. Jeg har oplyst at Finn mener at vandstanden i bækken ved han mark er steget 13 cm i de seneste uge, og vandstanden står over hans dræneløb i bækken.

Jeg har forsøgt at tyde det håndskrevne regulativ og her er kopi af min "oversættelse".

Jeg regner ikke med at foretage mig yderligere i sagen, og håber at den ekstra (og grundigere) grødeskæring afhjælper problemet i år – og det ny udkast til vandløbsregulativ tilgodeser lodsejerne og deres interesser for afvanding af arealerne.

Med venlig hilsen
Sven Erik Pinstруп
Planteavlskonsulent
Direkte 96153038
Mobil 20167056

Landbo Limfjord
REVISION ' JURA ' HR ' RÅDGIVNING

Reservevej 85, 7800 Skive
Tlf. 96 15 30 00
www.landbo-limfjord.dk
Denne e-mail er beskyttet af reglerne om brevhemmeligheder.
Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.

Sven Erik Pinstруп

Fra: Britt Brøchner-Nielsen <britt@soendergaard-vroue.dk>
Sendt: 11. oktober 2016 08:01
Til: Sven Erik Pinstруп
Emne: VS: regulativ for Vester Børsting Bæk
Vedhæftede filer: 1922 maj 13 - Vester Børsting Bæk.pdf

Fra: Karina Amdi Sørensen [mailto:8ks@viborg.dk]
Sendt: 10. oktober 2016 15:10
Til: britt@soendergaard-vroue.dk
Emne: SV: regulativ for Vester Børsting Bæk

Hej Poul Erik

Jeg kan se i sagen, at du har fået tilsendt regulativet for Vester Børsting bæk. Jeg har desværre ikke andet på vandløbet. Men du får den så hermed igen. Det er ikke lykket mig at finde det dokument, som du omtaler, at I har modtaget efter kommunesammenlægningen.

Ifølge vores åmand Per Madsen, er der skåret grøde i bækken både før den 24. maj og 24. aug i år, og det har han gjort altid, imens Viborg Kommune har haft vandløbet. Vi har ikke synet vandløbet efter skæringerne.

Planen er som jeg beskrev i telefonen, at nu bliver bækken målt op i okt/nov. Og så tager vi snakken om hvad der så skal ske derefter.

Skriv eller ring, hvis der er spørgsmål.

Med venlig hilsen

Karina Amdi Sørensen
Civilingeniør



Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Natur og Vand
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 55 72

www.viborg.dk

Fra: Ole Borg Christensen
Sendt: 27. september 2016 13:49
Til: 'britt@soendergaard-vroue.dk' <britt@soendergaard-vroue.dk>
Cc: Jørgen Jørgensen <jojo@viborg.dk>
Emne: regulativ for Vester Børsting Bæk

Hej

Som lovet er her regulativet for Vester Børsting Bæk

Med venlig hilsen

Ole Borg Christensen
Biolog



Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Natur og Vand
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 55 70

www.viborg.dk

Sognevandløb nr. 1

Regulativ for V. Børsting Bæk Vroue Resen Kommune

***Længden af vandløbet er d. 2/12 1965 af inspektoratet opmålt til 4376 m fra kloak-
ledningens udløb nedenfor Nørgård til den nedlagte mølledam ved skel mellem
Vroue Resen Kommune og Vridsted Fly Kommune***

1. Vester Børsting Bæk er optagen som offentlig vandløb på hele dens løb igennem Vroue Resen Kommune. (Bækkens løb er først) fra ballen ved Vittrupgaard til Trevad Skel, Vridsted Fly kommune. Bækken går i vestlig retning i hele sin længde
2. Bækken skal have følgende bredder
 - a. I begyndelsen 0,5 meter overbredde, 0,3 m dyb og 25 cm bundbredde.
 - b. På midten af vandløbet ved Børsting vejen skal overbredden være 1,25 m bundbredde 65 cm og dybde 75 cm
 - c. Ved dens indtræden i Vridsted Sogn, Overbredde 2 m. Bundbredde 1 m og dybde 1 m.
Dybderne er regnede i lodret mål under ????
- 2 b. Broer og stenkister
 1. Af broer findes en på vejen fra V. Børsting til Vroue...
Der er 2 meter, højde fra vandet til brodækket 0,5 m
- 2 c. Bækkens oprensning
 1. De til bækkens grænsende lodsejer er følgende:

På venstre side	På højre side
Niels Kr. Nielsen	Vittrupgaard
Peder Iglsø	Jens Dalgaard
Mikael Pedersen	Kristen Nygaard
Vilhelm Kristensen	N. Kristian Johansen
Kr. Sjasstengaards enke	Niels Sørensen
Jens Jensen	Niels Nielsen
Jens Toftgaard	N Peder Nielsen
Jens Jensen	N. Kristian Johansen
Kristian Jokumsen	Jørgen Olesen
Henrik Kristensen	Søren Sørensen
Kristian Nielsen	Ingvard Sørensen
Anders Jensen	Niels Kr. Johanssen
Peder Iglsø	Niels Nielsen
Niels Kr. Nielsen	Johan Damgaard
Jens Kr. Hansen	Søren Refsgaard

Kr. Kristensen Kærgaard
Andreas Kristensen
Kristen Kristensen
N. Kristian Johannsen
Andreas Kristensen

Peder Ravnholdt
Villads Jensen
Jørgen F. Olesen
Niels Nielsen
Søren Pedersen

På Bækkens venstre side er endvidere

Niels Nielsen

Niels Meldgaard

Kristen Kristensen

Peder Dam

Laust Ebbesen

Laust F. Nielsen

Kr. Svenningsen

Andreas Bitsch

Julius Dam

Johan Bitsch

Bækkens længde i Vroue Sogn
er cirka 3 km

2. Bækken holdes oprenset af lodsejerne, hver fra sin åbred og indtil midtstrøms. Oprensning foretages således at vandløbet får den bestemte bredde og dybde og jævnt fald og befries for dynd, sand, rør og grøde der kan standse vandets løb.

Oprensningen skal foretages 2 gange hvert år og skal være fuldført første gang inden 24. maj og anden gang inden 24. august. *)

3. Enhver lodsejer skal aflægge det af vandløbet oprensede på sin egen grund og ikke nærmere end 0,65 meter fra bækkens bredder.

4. Der årlige syn finder sted hvert år inden 1. juni og 1. september dog således at den følgende hverdag træder i stedet, såfremt den bestemte dag falder på en søndag eller helligdag.

5. Sognerådet har straks at foranstalte de ved det årlige syn forefundne forsømmelse afhjulpnet ved lejede folk for den forsømmeliges regning, dog kan sognerådet – hvor det handler sig om uvæsentlige mangler tillade, at disse afhjælpes af lodsejerne selv inden en vis given kort frist.

Vroue Resen Sogneråd den 20 februar 1922

Peder Iglsø
Fmd

Kristen Kristensen
Christen Poulsen
Klaus Klausen
L. A. Mogensen
Christian Østergaard
Niels Nielsen

*) Efter vandløbsfortegnelse: I slutningen af juli

Nærværende regulativ, der efter hvad der er af Sogneråder er oplyst, efter foretaget bekendtgørelse har været fremlagt til eftersyn i Vroue Brugs forening fra 1. til 28. april dette år, uden af indsigelse mod regulativet er fremkomne, stadfæstes i Amtsrådets møde d. 8. maj

Viborg Stiftsamt d. 13. maj 1922

Indført i Vroue Resen Kommunes vandsynsprotokol og for den rigtigheds indførelse bekræftes på Vroue Resen Sogneråds vegne den 15. juni 1922

Peter Iglsø

Formand