

From: Katrine Søbo Andreasen
Sent: 27 Nov 2018 14:46:38 +0100
To: Maria Troelsen
Cc: arkitekt@mbandersen.dk; kirkekonsulenter@natmus.dk; gr@ra.dk; Viborg Østre Provsti; Bigum Sogn (8571); Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd (8634)
Subject: Til Viborg Kommune, med tilkendegivelse om vindmølleplan ved Vinge (STPR F2: 289550)
Attachments: Vindmøller ved Vinge-MBA.01.2018.pdf

Til Viborg Kommune,

På dialogmøde den 24. oktober 2018 blev det aftalt, at Viborg Stiftsøvrighed i udgangen af november skal komme med en tilkendegivelse vedrørende vindmølleprojektet ved Nr. Vinge.

Stiftsøvrigheden har følgende bemærkninger:

3 kirker er aktuelle i forhold til vurderingen af møllernes indvirkning på kirker:

Nr. Vinge Kirke: Afstanden mellem nærmeste møller og kirken er ca. 1,7 km. Visualiseringerne viser, at det primært er udsigten fra kirkegården og parkeringspladsen, der bliver berørt således, at flere af møllernes øverste dele ses i baggrunden, visualisering 4. Kirken vil ikke i sin helhed fremstå sammen med møllerne.

Tjele Kirke: Afstanden mellem nærmeste møller og kirken er ca. 1,9 km. Visualiseringerne viser, at møllerne først påvirker kirken af betydning, når man kommer fra vest fra en position, der svarer til den senest udarbejdede supplerende visualisering. Set derfra er man tæt på kirken og møllevingernes øverste dele vil snurre omkring kirken. I vinterhalvåret vil rotationerne være særligt synlige. I sommerhalvåret vil træernes løv delvis sløre rotationerne. Træer kan dog blive syge eller af andre grunde skulle fældes. Således er der for nylig fældet et par træer ved kirkegårdens vestlige del, som bevirker, at kirken er synlig på nært hold, set fra vest.

Bigum Kirke: Afstanden mellem nærmeste møller og kirken er ca. 2,5 km. Visualiseringerne viser, at det primært er udsigten fra kirkegården, der bliver berørt således, at flere af møllernes øverste dele ses i baggrunden, visualisering 1. Fra kirkegården er der en meget smuk udsigt over Tjele Langsø. Det nære landskab omkring søen afskæres ved bevoksningens øverste linje på søens sydside. Møllerne bevirker, at landskabets fjernere dele inddrages. Set fra positioner nord for Bigum Kirke ses kirken svagt i bevoksning med møllerne i baggrunden, visualisering 6. På denne baggrund anbefaler stiftsøvrigheden, at de 2 vestligste møller, der anbringes umiddelbart nord og syd for Hobro Landevej, udtages af projektet, idet de tydeligt

påvirker Tjele Kirke set fra vest. For Nr. Vinge Kirke og Bigum Kirke vurderes, at møllernes virkning ikke vil blive uacceptabel.

Jeg vedhæfter til orientering kopi af udtalelse fra Mogens Andersen, og denne udtalelse har Nationalmuseet og Den Kgl. Bygningsinspektør tiltrådt.

Med venlig hilsen

Katrine Søbo Andreasen
Chefkonsulent



Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2181

www.viborgstift.dk

[*Læs mere om dine rettigheder og hvordan Viborg Stift håndterer persondata*](#)