



Billede 1, der er etableret trappe og fliser i vejrabatten langs hele ejendommen.



Billede 2, Hæk placeret i rabatreal, som hindrer adgang til kabelskab



Billede 3, Der er foretaget terrænregulering af rabatten, som gør den vanskelig at bruge til færdsel. Terrænreguleringen skulle være foretaget helt på egen grund.



Billede 4, Der er foretaget terrænregulering og beplantning i rabatten, som gør at rabatten ikke kan anvendes til færdsel



*Billede 5, Rabatten er blevet belagt med grus. Forhindrer ikke færdslen, men borgeren kan vinde hævd på arealet, hvis der ikke indgås en brugsaftale*



Billede 6, Terrænregulering og grus etableret i vejrabatten. Terrænreguleringen er hindrer færdsel på rabatarealet.



*Billede 7, vejrabatten er blevet inddraget i borgerens have. Hvis ikke der indgås brugsaftale, kan borgeren vinde hævde på arealet. Herudover er postkassen placeret i vejrabatten.*



*Billede 8, Terrænregulering foretaget i hele vejrabatten, som forhindrer færdsel på arealet.*



*Billede 9, Terrænregulering foretaget i rabatarealet, som umuliggøre færdsel.*



*Billede 10, Der er plantet hæk i rabatarealet, som hindrer færdsel på arealet. Borgeren vil kunne vinde hævde på arealet, da dette er inddraget i borgerens have*



*Billede 11, Der er udlagt dækbark i rabatarealet. Er ikke til hindrer for færdslen i rabatten, men borgeren kan vinde hævde, hvis ikke der indgås en aftale*



Billede 12, Der er udlagt grus i rabatten og placeret en sten. Grusen er umiddelbart ikke til hindrer for færdslen.



Billede 13, Rabatarealet er blevet sænket, således det vil være nødvendigt at sænke lygtepælen i terræn. Rabatarealet er udlagt med grus, som ikke er til hindrer for færdslen.