

Nr.	Navn	Adresse	Areal m2	P-båse stk.	Tilstandsbedømmelse	Istandsættelsesarbejder	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Udførelsesår			
									2019	2020	2021	2022
1	Alhedehallerne	Trehusevej 7, 7470 Karup	2.850	105	Belægning i acceptabel stand Enkelte lapper og revner < 50 m, stentab Striber nedslidt - ikke synlig	Ny asfaltbelægning Revneforsegling Nye striber	80 Fast pris 250	228.000 5.000 28.750	5.000 28.750			228.000
2	Bjerringbro Idrætspark	Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro	9.500		Belægning i god stand, fornyet i 2017 Revner i ny belægning 50-100 m Stiber fornyet i 2017	Revneforsegling	Fast pris	10.000	10.000			
3	Finderuphøj Hallen	Spættevej 2, 8800 Viborg	3.400		Ny p-plads ved skolen etableret i 2016 P-plads syd for Hallen etableret ca. 2011 Midterø i vendeplads køres i stykker Begge P-pladser er i god stand	Ingen tiltag Kantsten om midterø	Fast pris	25.000		25.000		
4	Hald Ege Hallen	Birgittelystvej 2 8800 Viborg	1.050		Ny grusplads etableret i 2017 - god stand Smal adgangsvej som bør udvides	Adgangsvej udvides og asfalteres	Fast pris Fast pris	75.000 75.000		75.000 75.000		
5	Houlkær Hallen	Odshøjvej 65A, 8800 Viborg	3.910	100	Hele P-pladsen incl. adgangsveje er i ikke acceptabel stand - der mangler slidlag på adgangsvej og ½-delen af P-pladsen Striber nedslidt. Flere træer på pladsen ødelægger belægning Knækkede fortovsfliser	Ny asfaltbelægning på P-plads og veje Nye striber Træer fjernes evt. ny- beplantning Reparation fortov	80 250 Fast pris Fast pris	312.800 25.000 30.000 20.000	312.800 25.000 30.000 20.000			
6	Karup-Kølvrå Fritidscenter, Jethallen	Stadionvej 59, 7470 Karup	2.140		Belægning i acceptabel stand Ganske få revner < 25 m Ca. 10 m2 fortov ligger ujævnt Striber nedslidt Cykelparkering nedslidt og utilgængelig	Revneforsegling 10 m2 fortov fornyes Nye striber Ny cykelparkering	80 Fast pris Fast pris 240 Fast pris	171.200 5.000 10.000 50.000		5.000 10.000 50.000		171.200
7	Klejtrup Kultur- og Multicenter	Vandværksvej 3B, Klejtrup 9500 Hobro	1.600 400 650 1.500		50	Østlig P-plads i kritisk stand med flere huller og lapper. Striber i acceptabel stand Intern vej god stand Vestlig adgangsvej mangler slidlag. Vestlig P-plads mangler slidlag.	Huller lappes Ny belægning Nye striber Ingen tiltag Slidlag udlægges Slidlag udlægges	Fast pris 100 250 80 80	10.000 160.000 12.500 52.000 120.000	10.000		160.000 12.500 52.000 120.000
8	Langsø Hallen Vammen	Haugårdsvej 17, Vammen 8830 Tjele	1.450			P-pladsen i god stand Striber i god stand	Ingen tiltag Ingen tiltag					
9	Løgstrup Hallen	Vordevej 1C, 8831 Løgstrup	450 2.150	20 45	Vestlige P-plads i god stand Vestlige P-plads- striber i god stand Østlige P-plads i acceptabel stand Striber nedslidt på østlig P-plads	Ingen tiltag Nye striber senere Ny belægning Nye striber	 250 80 250	 5.000 172.000 11.250			172.000 11.250	5.000
10	Møldrup Hallen	Rugvænget 2 9632 Møldrup	3.350	80	P-pladsen i acceptabel - kritisk stand. Mangler slidlag på div. opgravninger Delvis ny kørebaneafmærkning ifm. byfor- nyelse, P-båse er nedslidt	Ny belægning Slidlag på opgravninger Nye striber	80 Fast pris 250	268.000 50.000 20.000	50.000			268.000 20.000
11	Møllehøjhallen Bruunshåb	Bruunshåbsvej 25B, 8800 Viborg	1.375		Asfalteret P-plads er i god stand Grusparkeringsplads er i god stand Stiber i god stand	Ingen tiltag Ingen tiltag Ingen tiltag						
12	Overlund Hallen	Toftegårdsvej 8, 8800 Viborg	1.700 900	70	De to vestlige P-pladser har mange revner og enkelte huller. Belægning i kritisk stand Den østlige P-plads mangler slidlag Striber er nedslidt på hele pladsen Skilleheller på vestlig P-plads bør fjernes	Lapning af huller Ny belægning Ny belægning Nye striber Skilleheller fjernes	Fast pris 80 100 250 Fast pris	5.000 136.000 90.000 17.500 60.000	5.000		136.000 90.000 17.500	60.000
13	Rødding Kultur- og Fritidscenter	Meldgårdsvej 25 8830 Tjele	1.350			Grusparkeringsplads i god stand	Ingen tiltag					

14	Rødkærsbro Hallen	Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro	4.500		P-pladsen er i acceptabel stand Opgravning mangler slidlag Enkelte revner og områder med nedslidt asfalt 80 Striber i acceptabel stand	Ingen tiltag Slidlag på opgravning Div. asfalterparationer Ingen tiltag	Fast pris Fast pris	40.000 20.000	40.000 20.000			
15	Sahl Miniha	Kløservejen 10, Sahl 8850 Bjerringbro	2.000		Grusparkeringsplads i god stand Betonstensbelægning i god stand Stensætning etableres	Ingen tiltag Ingen tiltag Stensætning etableres	Fast pris	15.000		15.000		
16	Skals Idrætshal- og Svømmehal	Kærvej 9, 8832 Skals	3.100	100	Belægningen i god-acceptabel stand Striber helt nedslidt Træer langs vej har beskadiget fortov	Ingen tiltag Nye striber Træer fældes + rep. fortov	250 Fast pris	25.000 40.000	25.000 40.000			
17	Stoholm Fritids- og Kulturcenter	Søndergade 56, 7850 Stoholm	2.650 850	100	P-pladsen er i kritisk stand med en del revner og krakeleringer. Striber delvis nedslidt Adgangsvej i kritisk stand med en del lapper	Ny belægning Revneforsegling Nye striber vestlig plads Ny belægning	80 Fast pris 250 80	212.000 15.000 25.000 68.000	15.000	212.000 25.000 68.000		
18	Tjelecenteret, Ørum	Tjelevej 9, 8830 Tjele	2.500		Belægningen i acceptabel stand med enkelte revner. Revner langs tidligere opgravning 65 Striber er ved at være nedslidt	Ny belægning 3-5 år Revneforsegling Nye striber 2-3 år	80 Fast pris 250	200.000 15.000 16.250		200.000 16.250		
19	Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter	Fjordglimt 1, Ulbjerg 8832 Skals	1.100		P-plads i god stand Striber i god stand	Ingen tiltag Ingen tiltag						
20	Vestfjends Hallen	Dåsbjergvej 25A, Vridsted 7850 Stoholm	3.000 600		Østlig P-plads i god-acceptabel stand. Enkelte mindre revner Vestlig P-plads i ikke acceptabel stand 70 Striber på begge P-pladser mangler	Revneforsegling aftales Udskifting af belægning Nye striber	Fast pris 150 250	10.000 90.000 17.500	10.000 90.000 17.500			
21	Østfjends Hallen Mønsted	Kalkværksvej 1B, Mønsted 7850 Stoholm	1.000 2.250	25 50	Vestlig P-plads i acceptabel-kritisk stand. Striber er fornyet i 2018 Østlig P-plads i ikke acceptabel stand. Striber nedslidt	Ny belægning Nye striber efter slidlag Ny belægning Nye striber	100 250 80 250	100.000 6.250 180.000 12.500			100.000 6.250	
22	Kølvrå Friluftsbad	Ringvej 98A, Kølvrå 7470 Karup	1.500 500 850		De to østlige P-pladser er i kritisk stand Adgangsvej i kritisk stand Vestlig P-plads i ikke acceptabel stand Fortovsbelægning i kritisk stand Træer ødelægger fortovsbelægning 25 Striber på én plads i acceptabel stand 25 Øvrige striber mangler Cyklestativer nedslidte og delvis defekte	Ny belægning Ny belægning Ændres til grusplads Fortovsbelægning fornyes Evt. nye træer Nye striber efter slidlag Nye striber efter slidlag Nye stativer	80 80 Fast pris Fast pris Fast pris 250 250 Fast pris	100.000 40.000 40.000 100.000 30.000 6.250 6.250 25.000		100.000 40.000 40.000 100.000 30.000 6.250 6.250 25.000		
23	Hammershøj Friluftsbad	Vorningvej 31, Hammershøj 8830 Tjele	1.700	80	P-plads i god stand Enkelte skader på P-pladsen Striber i acceptabel stand Asfalt og fliser på forplads ujævnt	Ny belægning 8-10 år Asfaltrep. af skader Nye striber 3-4 år Ny betonstensbelægning	80 Fast pris 250 Fast pris	136.000 15.000 20.000 60.000	15.000			136.000 20.000 60.000
								3.931.000	966.550	977.500	987.500	1.014.450